

ACQUASERVICE EIRELI

ACQUASERVICE

A

Associação das Proprietarias e Prop. Condomínio Solaris

Estrada do Sol

Brasília – DF

RELATORIO TECNICO

Na data de 30/03/2022 constatamos que o equipamento submerso do Condomínio apresentava pane. Após a aquisição de um novo equipamento o abastecimento de água foi retornado. Verificamos:

01 – A vazão do poço é de no máximo 2.000 lts/hr.

02 – O poço apresenta lama e areia .

03 – O poço foi revestido com material plástico com 3,5 polegadas.

Sugerimos ao Condomínio:

A perfuração de um poço novo por uma empresa responsável e eficiente com revestimento em geomecânico em 6 polegadas. A procura pelo local da perfuração deverá ser efetuada por geólogo de preferência da empresa que for executar o serviço. Lembramos outrossim que o poço atual pode parar de funcionar a qualquer hora.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos

Brasília, 31/03/2022

ACQUASERVICE